


UPUTSTVO ZA MONTAŽU REWINDER-A

FISKALNI ŠTAMPAČ P2-DS


Cilj ovog dokumenta predstavljenog u koracima, jeste pomoć pri promeni rewinder-a na uređaju P2-DS.

U prvom koraku je potrebno ukloniti sa uređaja zaštitnu plastiku koja se nalazi sa donje strane gornjeg kućišta.




Slika 1: Zaštitna plastika

Naredna slika predstavlja izgled sklopa namotača.




Slika 2: Izgled sklopa namotača

U narednom koraku, koji je prikazan na *slici 3* potrebno je postaviti sklop u otvor gornjeg kućišta. Potrebno je postaviti metalni nosač na dole što je više moguće.




Slika 3: Postavljanje sklopa namotača

Zatim je potrebno ušrafiti 4 vijka 2.9x6.5 kao što prikazuje Slika 4.




Slika 4: Pričvršćivanje sklopa namotača

U prevenciji o uvanja kabla , u slede em koraku potrebno je pri vrstiti kabl trakom sa donje strane ku i ta.




Slika 5: Pri vr ivanje kabla

Nakon toga, treba postaviti plasti ni kalem i termalni papir.




Slika 6: Postavljanje plasti nog kalema i termalnog papira

U sledeća dva koraka potrebno je na glavnoj ploči zameniti postojeće otpornike, novim (vrednost 0R).




Slika 7

Odlemiti postojeće otpornike sa glavne ploče, kao što prikazuje Slika 8.




Slika 8

Nakon ovog koraka, potrebno je nove otpornike (0R) zalemiti na ploču (na mesto prethodnih).



Slika 9: Zalemljeni novi otpornici

U poslednjem koraku, treba namontirati priključak namotača na ploču kao na Slici 10.



Slika 10: Montiranje priključka namotača na ploču