



GPS/GPRS terminal HUNTER

DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU

PROCES TESTIRANJA

RAZVOJ

pripremili:

Svetislav Golubović

Aleksandar Veljković

PROIZVODNJA

primio:

Dejan Milosavljević

odobrio:

Zlatko Vraštić


Postupak Testiranja

GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNU

1. Startujte uređaj sa svim priključcima,
2. pokrenite program i ulogujte se,
3. podesite bar kod skener ukoliko ga koristite,
4. odaberite uređaj (HUNTER),
5. počnite testiranje i pratite uputstva iz programa,
6. nakon uspešnog testiranja snimiti rezultate u bazu,
7. isključite uređaj i stavite na žarenje,
8. priključite napajanje kao bi pokrenuli automatsko testiranje,
9. nakon završenog automatskog testiranja ponovo priključite uređaj na računar,
10. uključite Start command mode,
11. u slučaju neuspešnog testiranja pročitajte greške,
12. izvršite operacije sledećim redosledom: RESET, AUTO START OFF, RESTART

Postupak pripreme HUNTER Terminala za testiranje

GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU




Slika 1. - HCP Tester ploča za testiranje
Ima Molex microfit 24 pina konektor na jednoj strani za priključenje HUNTER terminala i napaja se sa 12VDC.




Slika 2. - Kabli za serijsku komunikaciju sa računarcem
za priključenje na terminal ima na jednoj strani 6 pinski Molex microfit




Slika 3. - GPS/GSM antena



Slika 4. - Na mestu gde se baterija postavlja priključiti laboratorijsko napajanje na opseg od 4 do 4,01 VDC. SMA konektore za GPS i GSM postaviti kao na slici (u ovom slučaju je GSM antena šasijska)




Slika 5. - SIM karticu postaviti u push-pull držač




Slika 6. - Izgled pravilno spojenih komponenti sa uređajem za testiranje

HCP Tester Program

GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU



Slika 7. - U dijalog uneti korisničko ime i lozinku




Slika 8. - U glavnom prozoru izabrati tip uređaja (HUNTER).

Start test - Pokretanje testiranja,

Snimi - Snimanje rezultata u bazu podataka

Stampaj - štampanje izveštaja o testiranim uređajima za trenutnog korisnika i odabrani datum i uređaj



Slika 9. - Opcije glavnog menija

barkod - otvaranje dijaloga za podešavanje barkod skenera,

voltaza - dijalog za opseg napona

start command mode - iniciranje komandnog moda

start test - ručno iniciranje testa

stop test - ručno zaustavljanje testa

reset - brisanje test fajlova


restart - restart modema

autostart off - isključivanje auto startopcije


procitaj greške - prikaz grešaka automatskog

testiranja

GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNU




Slika 10. - Dijalog za testiranje barkod skenera Tasterom **Test** započinje se testiranje bar kod skenera i ujedno snimaju parametri



Slika 11. - U toku testiranja program puni uređaj testnim firmware-om. Na slici se vidi progress bar punjenja firmware-a. Ukoliko je čekirana opcija Test GPS program će testirati i GPS. Ukoliko je test INDUSTRIAL, GPS se ne testira.


GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNU



Slika 12. i 13. - Testiranje baterije


U toku glavnog testiranja program traži od korisnika da izvuče i vrati glavno napajanje (12V) kako bi se izmerile promene napona. Prvo isključite(uključite) napajanje pa onda kliknite na OK.

GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU



Slika 14. - Očitavanje serijskog broja


U toku glavnog testiranja program će tražiti unos serijskog broja uređaja (ploče). Broj se unosi barkod skenerom ili ručno i potvrdom na "Enter".



Slika 15. - Tilt test


Ručno protresite uređaj i potvrdite

GPS/GPRS terminal HUNTER - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU




Slika 16. - Uspešno testiranje

Nakon uspešnog testiranja snimite podatke u bazu na taster **Snimi**.



Slika 17. - Dijalog Napona

Služi za podešavanje dozvoljenog opsega napona.



Slika 18. - U toku automatskog testiranja testiraju se pinovi i watch dog.
U zavisnosti od stanja u kome se nalaze pinovi i watch dog pale se i gase diode:

Diode se pale jedna po jedna na svakih 10 sekundi - testiranje pinova je u toku;
Sve četiri diode su ugašene - testiranje watch dog-a;
Sve četiri diode svetle - Uspešno testiranje;
Diode se pale jedna po jedna bez prestanka - greška testiranja.